


【.NET連携のセットアップ】

- (1) Windows のスタートメニューから [すべて] – [iCAD SX] – [iCAD SX環境設定ツール] – [.NET 連携セットアップ] を選択



- (2) 「.NET連携ポート番号設定」ダイアログの“.NET連携を有効にする” にチェックをいれ、[OK] を選択



設定は以上です。